

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wtecripararapido40-02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

webertec ripararapido40

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Prodotto di riparazione strutturale del calcestruzzo, per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico)

Malta tixotropica a presa rapida per ripristinare, riparare elementi strutturali in calcestruzzo armato.

3. Fabbricante:

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Weber

Sede legale: via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Direzione Generale e Direzione Amministrativa Attività WEBER:

Via Sacco e Vanzetti, 54

41042 Fiorano Modenese (MO)

Tel +39-0536-837111

Fax +39-0536-832670

Web: www.e-weber.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

6a. Norma armonizzata:

EN 1504-3:2005

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%	
Legame di aderenza	≥ 1,5 MPa	
Ritiro/espansione impediti	1,5 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	PASSA	
Modulo elastico	20 GPa	
Compatibilità termica parte 1 – gelo-disgelo	≥ 1,5 MPa	
Resistenza allo slittamento	NA	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Reazione al fuoco (classe)	A1	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	


8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Francesca Bandieri - **Responsabile Tecnico Attività Weber**



Fiorano Modenese, 27/01/2017

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza